

# Bulletin technique SKF n°57

## VKJC 1045/1046/5205/5208 – Remplacement obligatoire du kit d'arbre de liaison avec le kit de transmission



VW Multivan V, Transporter V



**Remplacement obligatoire du kit d'arbre de liaison avec l'arbre de transmission.**



N° OE : 0A5 409 343, 02Z 409 345 B, 7H0 407 272 BL, 7H0 407 272 CH

Il existe des dysfonctionnements de la transmission sur les applications ci-dessous, les problèmes sont dus aux dentures de la boîte de vitesse qui peuvent provoquer une usure.

Le problème persistera si l'arbre de transmission est remplacé sans un nouvel arbre de liaison. En effet, les cannelures de l'arbre de liaison usé présenteront une tolérance trop importante, provoquant ainsi l'usure prématurée de l'arbre de transmission.

Par conséquent, pour une réparation complète et professionnelle, SKF propose deux kits et recommande de remplacer l'arbre de transmission et l'arbre de liaison.


Applications	Critères	Kit d'arbre de transmission SKF	Kit d'arbre de liaison SKF
VW Multivan V, Transporter V	Transmission manuelle, 5 vitesses	VKJC 5208	VKJC 1046
VW Multivan V, Transporter V	Transmission manuelle, 6 vitesses	VKJC 5205	VKJC 1045



Photo 1



Photo 2



Remplacement obligatoire du kit d'arbre de liaison avec l'arbre de transmission.

VKJC 5208



VKJC 1046



VKJC 5205



VKJC 1045



VKJC 5208



[Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne YouTube !](#)



VKJC 5205